ООО «Электровакуумные технологии»

ВВОД ВРАЩЕНИЯ В ВАКУУМ МВТУ.303449.000 ПС

ПАСПОРТ

г. Москва, 2021 год

Содержание

1 Основные сведения об изделии	3
2 Основные технические данные	4
3 Комплектность	5
4 Подготовка изделия к использованию	6
5 Эксплуатация	8
6 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изгото	вителя 9
7 Свидетельство об упаковывании	10
8 Свидетельство о приемке	11

1 Основные сведения об изделии

Ввод вращения в вакуум предназначен для передачи вращательного движения в объем вакуумной или герметичной-камеры из внешнего объёма (атмосферы).

В зависимости от модификации ввод вращения может быть оснащён манжетным, магнитожидкостным или сифльфонным уплотнением.

По специальному заказу возможно исполнение ввода вращения с жидкостным охлаждением корпуса и (или) вала, полым валом, нестандартной конструкцией фланца.

Ввод вращения изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ 28.15.22-001-84860357-2021

Версия документа: 18.03.2022

2 Основные технические данные

Основные технические ввода вращения в вакуум приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики ввода

вращения в вакуум

Наименование параметра	Единица измерения	Значение
Типоразмер фланца	-	
Тип уплотнения	-	
Рабочее давление в камере, не хуже	Па	10 ⁻⁵
Поток натекания в вакуумную камеру через уплотнения, не более	м ³ ·Па./c	10 ⁻¹¹
Частота вращения вала, не более	мин ⁻¹	
Допустимая осевая нагрузка, не более	Н	
Рабочая температура	°C	1090
Тип смазки, используемой в подшипниках		-
Наработка на отказ, не менее	час	5000

Ввод вращения не предназначен для использования в оборудовании с избыточным давлением.

3 Комплектность

- 1. Ввод вращения
- 2. Вакуумное уплотнение фланца (для конструкций с нестандартными фланцами).

В случае, если в комплекте поставки отсутствуют какиелибо элементы, необходимо связаться с поставщиком с указанием того, какие элементы конструкции отсутствуют.

Версия документа: 18.03.2022

4 Подготовка изделия к использованию

- 4.1 В целях исключения загрязнения поверхности ввода вращения все манипуляции рекомендуется выполнять в латексных неопудренных перчатках.
- 4.2 Освободите ввод вращения от упаковочных материалов, проверьте на отсутствие механических повреждений, царапин, задиров на поверхности, по которой происходит вакуумное уплотнение между фланцем камеры и ввода вращения.
- 4.3 Протрите наружные поверхности ввода вращения чистой бязью, смоченной изопропиловым спиртом или обезжиривателем.
- 4.4 Убедитесь, что вал ввода вращения проворачивается в корпусе без заеданий. Сопротивление вращению вала вызвано конструкцией вакуумного уплотнения, и не является дефектом.
- 4.5 Если ввод вращения оснащён магнитожидкостным уплотнением проверните вал примерно на 10 оборотов, чтобы обеспечить равномерное распределение магнитной жидкости внутри вакуумного уплотнения.
- 4.6 Если ввод вращения оснащён системой жидкостного охлаждения корпуса и (или) вала, убедитесь, что штуцеры системы охлаждения установлены надлежащим образом и затянуты.
- 4.7 Смонтируйте ввод вращения на фланце вакуумной камеры. При монтаже используйте уплотнения фланца и крепёжные элементы в соответствии с рекомендациями разработчиков вакуумной камеры и отраслевых стандартов.
- 4.8 Если ввод вращения оснащён системой жидкостного охлаждения корпуса, рекомендуется чтобы контрольные отверстия на корпусе были расположены с нижней стороны и находились в зоне, обеспечивающей возможность визуального контроля.
- 4.9 Если ввод вращения оснащён системой жидкостного охлаждения подключите штуцеры к магистрали жидкостного охлаждения. В качестве охлаждающей жидкости необходимо

использовать жидкости на основе этиленгликоля, использование в качестве охлаждающей жидкости воды не допускается.

 $4.10~{\rm Makcumaльноe}~{\rm допустимоe}~{\rm избыточноe}~{\rm давление}$ охлаждающей жидкости, подаваемой в систему охлаждения ввода вращения не должно превышать $0.2~{\rm M\Pi a}.$

5 Эксплуатация

- 5.1 При эксплуатации ввода вращения не превышайте допустимые нагрузки, температуры и скорости вращения, указанные в документации.
- 5.2 Если ввод вращения оснащён системой жидкостного охлаждения и имеет на корпусе контрольные отверстия регулярно, не реже одного раза в неделю, проверяйте отсутствие следов жидкости в зоне контрольных отверстий. Появление жидкости свидетельствует об износе уплотнения и необходимости его замены. Эксплуатация ввода вращения при наличии следов жидкости в области контрольных отверстий может привести к полному разрушению уплотнения и попаданию охлаждающей жидкости в объём вакуумной камеры.
- 5.3 Если ввод вращения оснащён магнитожидкостным уплотнением, то для обеспечения работоспособности уплотнения необходимо обеспечивать регулярный проворот вала для распределения магнитной жидкости внутри уплотнения. Данное обстоятельство обусловлено конструкцией уплотнения и не является дефектом.
- 5.4 Если ввод вращения с магнитожидкотсным уплотнением не эксплуатируется более одной недели, необходимо обеспечить проворот вала не менее чем на 10 оборотов не реже, чем один раз в неделю. В противном случае возможен выход уплотнения из строя.

8

6 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

Гарантия изготовителя на изделие составляет 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента передачи изделия заказчику.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

При обращении к производителю по вопросам гарантийного ремонта помимо ввода вращения необходимо предоставить:

- документы, подтверждающие приобретение ввода вращения;
 - акт ввода устройства в эксплуатацию;
- настоящий паспорт с отметкой об упаковывании и приёмке.

Версия документа: 18.03.2022

7 Свидетельство об упаковывании

Ввод вращения в вакуум, заводской №упакован Обществом с ограниченной ответственностью «Электровакуумные технологии» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.						
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)				
(дата)						

8 Свидетельство о приемке

]	Ввод вращ	ения в вакуу	м, заводс	кой №	
изготов.	лен и испы	тан в соответ	ствии с о	бязательным	ии требова-
щей те	хнической	енных (национ документаци изнан годным	ей. По р	езультатам	
ввод вра	ащения при	знан годным	дия экспи	уатации.	
МΠ					
Л	ичная под	пись	Расш	ифровка по	одписи